

Observaciones semanales de relaves, concentrados y líneas de agua				
Fecha	Tiempo	Observaciones-(Línea de colas, Línea de retorno de decantación, Línea de retorno de estanque o Línea de concentrado)	Mi número de cumplimiento si se detecta un incidente notificable	Fotos
xx/xx/xxxx	00:00 hrs	Coloque comentarios simples y claros. Si no hay nada que informar, comentarios para reflejarlo. Si hay un problema, informe preciso con fotos y	My Compliance # XXXXX	
Tuesday, March 22, 2022				
Turno Dia	0900hrs	821-PP-9010 presento bajo nivel de aceite.		
	1200hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	1700hrs	Verificacion de linea de concentrado Ok		
Turno Noche	0200hrs	821-PP-9010 presento bajo nivel de aceite.		
	0400hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	0600hrs	Verificacion de linea de concentrado Ok		
Wednesday, March 23, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	1200hrs	Verificacion de linea de concentrado Ok		
	1700hrs	Sensor de pH fue reparado		
Turno Noche	0200hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	0400hrs	Verificacion de linea de concentrado Ok		
	0600hrs	Sensor de pH fue reparado		
Thursday, March 24, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	1200hrs	Sin novedad		
	1700hrs	Verificacion de linea de concentrado Ok		
Turno Noche	0200hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	0400hrs	Sin novedad		
	0600hrs	Verificacion de linea de concentrado Ok		
Friday, March 25, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Verificacion de linea de concentrado Ok		
	1200hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	1700hrs	Sin novedad		
Turno Noche	0200hrs	Verificacion de linea de concentrado Ok		
	0400hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	0600hrs	Sin novedad		
Saturday, March 26, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Se reparo fuga de agua que mantenía la 364-PP-9004 por valvula de venteo		
	1200hrs	Verificacion de linea de concentrado Ok		
	1700hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	0200hrs	Se reparo fuga de agua que mantenía la 364-PP-9004 por valvula de venteo		

Turno Noche	0400hrs	Verificacion de linea de concentrado Ok		
	0600hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
Sunday, March 27, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	1200hrs	Sin novedad		
	1700hrs	Verificacion de linea de concentrado Ok		
Turno Noche	0200hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	0400hrs	Sin novedad		
	0600hrs	Verificacion de linea de concentrado Ok		
Monday, March 28, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	1200hrs	Sin novedad		
	1700hrs	Verificacion de linea de concentrado Ok		
Turno Noche	0200hrs	recorrido nocturno hasta puerto sin fugas ni anomalias		
	0400hrs	verificacion de lineas de relaves sin fugas		
	0600hrs	Sin novedad		
Tuesday, March 29, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	1200hrs	Sin novedad		
	1700hrs	linea de concentrado a puerto y linea de agua de retorno de puerto a mina sin fuga		
Turno Noche	0200hrs	se realiza verificacion de lineas de relave noote y sur OK		
	0400hrs	Sin novedad		
	0600hrs	Verificacion de concentraducto OK		
Wednesday, March 30, 2022				
Turno Dia	0900hrs	recorrido a puerto sin fugas en las lineas de agua y de concentrado		
	1200hrs	linea de relaves sin fugas ni anomalias		
	1700hrs	Sin novedad		
Turno Noche	0200hrs	verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
	0400hrs	Sin novedad		
	0600hrs	Verificacion de concentraducto OK		
Thursday, March 31, 2022				
Turno Dia	0900hrs	camion articulado sobre linea de relave sur, las mismas se encuentran sin fuga		
	1200hrs	fuga de agua de proceso por el Dr-03, la misma no cae al ambiente sino a la posa 4		
	1700hrs	recorrido por la lineas de relaves sin fugas		
Turno Noche	0200hrs	verificacion de lieas de relave nrote y sur OK		
	0400hrs	Sin novedad		
	0600hrs	Verificacion de concentraducto OK		